



Rieles telescópicos para una mayor apertura



Sistema trava cajones y puertas



Cerradura llave escritorio y tiradores metálicos.



Tirador ergonómico y revestido de goma

NO INCLUYE HERRAMIENTAS

\* Artículos de fotografía sólo para efectos demostrativos. No incluidos con el producto.



## MESÓN MÓVIL MADERA 8 BANDEJAS, 3 CAJONES | TMM-102

MEDIDAS	PESO	MATERIAL	CERRADURA	CAPACIDAD CARGA UNIFORME	DETALLES	GARANTÍA MALETEK
Ancho: 115 cms Alto: 90 cms Fondo: 60 cms	150 kg	Espesor chapas 1,2 mm Espesor Mesón de 40 mm	Llave escritorio	Bandeja 75mm: 20 kg (máxima) Cajón 155mm: 30 kg. (máxima) Total: 700 Kg. (máxima)	Mesón madera, No incluye herramientas, Pintura electrostática	6 meses por defectos fabricación

Mesón móvil madera 8 bandejas más 3 cajones. Estructura con paredes reforzadas. 11 compartimentos con rieles telescópicos. 8 bandejas de 75 mm de altura y 3 cajones de 155 mm. Trabas para los cajones. Ruedas delanteras fijas y traseras giratorias. Ruedas traseras con freno individual. Capacidad de carga máxima por bandeja de altura de 75 mm: 20 kg / cajones con altura de 155 mm: 30 kg. Capacidad estática 700 kg. Capacidad dinámica 500 Kg. Espesor de las chapas estructura y cajones 1,2 mm. Las cajas, carros y mesones son testados en ensayos de carga, para garantizar su resistencia durante la utilización en talleres mecánicos o industria. La pintura electrostática forma una capa protectora que garantiza un excelente acabado y resistencia a la corrosión. Los cajones que están en la línea de carros y mesón poseen corredizas telescópicas que son eficaces en el movimiento del cajón y permiten total apertura. Almacenamiento y transporte de herramientas manuales y accesorios. Tirador ergonómico. Las herramientas son producidas y testadas bajo normas específicas. ESTE PRODUCTO NO INCLUYE HERRAMIENTAS.

Colores son sólo referenciales y no representan fielmente el color del producto, éste podría lucir diferente según calibrado de su pantalla/monitor/impresora. Medidas finales, materialidad y colores sujetos a confirmación, consulte detalles con su ejecutivo.